

Αρχείο επισκέψεων συντήρησης / Archive of maintenance visit



Παραγγελια KONE \ Order number 000771046102
Αριθμός συμβολαίου \ Sales document 41680507

Όνομα κτιρίου \ Site name YASEMIN HOUSE, THALASSA VIEW GARDENS
Αριθμός εξοπλισμού \ Equipment number 43823444
Σειριακός αριθμός κατασκευαστή \ Manufact SerialNumber NOT AVAILABLE
Ταυτότητα εξοπλισμού \ Equipment ID L1
Διεύθυνση \ Street ΠΙΝΔΟΥ 8 ΧΛΩΡΑΚΑΣ
Πόλη \ City ΠΑΦΟΣ

Παρακολούθησαν: \ MBM Attended By RUMEN GATEV
Ημερομηνία επίσκεψης \ Visit Date 25/10/2022

Maintenance modules performed

Y: Basic Inspection: Checked Car: Lighting, interior, signs, alarm, intercom, fan. Car door: Open button, closing force limiter, curtain of light, sill, panels, guide shoes. At each floor: Displays, buttons, stopping accuracy, sill, panels, guide shoes, test drive. Control panel: Fault codes, cleanliness. Pit: Lighting, cleanliness.

Αυτό είναι ένα αρχείο ολοκλήρωσης για τις παραπάνω ενότητες συντήρησης. Σε περίπτωση που υπάρχουν στοιχεία που πρέπει να σας υποδείξουμε, μετά από αυτή την επίσκεψη ένα μέλος της ομάδας μας θα είναι σε επαφή. / This is an integration file for the above maintenance modules. In case there is information that we need to point out to you, after this visit a member of our team will be in touch.

Σχόλια μηχανικού \ Comments for Customer

Υπογραφή πελάτη \ Customer Signature

No Signature Available

Όνομα πελάτη \ Signature Customer Name

Δήλωση: Οι πληροφορίες αυτού του ηλεκτρ. μηνύματος καθώς και οποιεσδήποτε επισυνάψεις είναι αυστηρώς ιδιωτικές και εμπιστευτικές και μπορεί να καλύπτονται νομικά. Σε περίπτωση που δεν είσατε ο παραλήπτης, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον αποστολέα και στείλτε πίσω το μήνυμα. Σε αυτή την περίπτωση δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιήσετε, διαδώσετε, διανέμετε, αναπαραγάγετε, αποθηκεύσετε ή να ενεργήσετε ανάλογα σε αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα ή σε οποιεσδήποτε επισυνάψεις του, θα πρέπει να διαγράψετε το ηλεκτρ. μήνυμα και όλες τις επισυνάψεις και αντίγραφα. Έχουμε λάβει μέτρα μείωσης του ρίσκου μεταφοράς ιών, παρόλα αυτά σε συμβουλευόμαστε να ενεργήσεις ανάλογα και να κάνεις δικό σου έλεγχο για ηλεκτρονικούς ιούς αυτού του μηνύματος και των επισυνάψεων του. Σε καμία περίπτωση δεν δεχόμαστε να παρέχουμε αποζημίωση για οποιαδήποτε ζημιά που προκλήθηκε από ηλεκτρονικού ιούς.

KONE Elevators Cyprus Ltd
38 Prodromou street
PO Box 21031
2063 Nicosia
CYPRUS
Tel +357 22 778160
Fax +357 22 780382
kcy@KONE.com